

# BATTERIE-INFO ÜBERWINTERUNG




## Wichtige Hinweise für die Überwinterung der SCIO-Bricks



### Laden

- Akkus mit Ladegerät / Laderack **voll** aufladen
- Überprüfen Sie den Ladezustand mindestens alle 2 Monate




### Ladevorgang beenden

- **Laderack:** Ladevorgang immer mit der „Stop-Taste“ beenden und erst danach den Akku entnehmen. Anschließend Laderack ausschalten und Netzstecker ziehen.
- **Ladegerät:** Ladegerät erst ausschalten, dann Netzstecker und Ladestecker vom Akku abziehen.



### Lagerung

- Geladene Akkus in geeigneter Aufbewahrungsmöglichkeit an einem trockenen, temperierten Ort (über 10°C) lagern.
- Akkus niemals am Ladegerät, im Laderack oder im Kart lagern



### Servicefall

- Bei Problemfällen kontaktieren Sie uns bitte umgehend und verwenden Sie hierzu das Fehlerprotokoll auf unserer Website:  
<https://sms.gmbh/engineering/elektro-slalom-kart/wichtige-dokumente>



### Hinweis:

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung der oben genannten Punkte entstehen, erlischt der Gewährleistungsanspruch.



sms engineering GmbH  
Seckendorfer Straße 6  
90556 Cadolzburg  
Tel: +49 9103 91849 0  
E-Mail: [info@sms.gmbh](mailto:info@sms.gmbh)  
Web: [sms.gmbh](http://sms.gmbh)